

الوضع المائي والصحي في قطاع غزة :صحيفة وقائع

مفتاح باللغة [English](#)

لمحة عامة

أهم الاستنتاجات

تشير البيانات التي جمعتها مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية حول الوضع المائي والصحي الحالي في قطاع غزة إلى خطر صحي جسيم يهدد سكان حاد في المياه الصالحة للشرب وعجز متفاقم في أنظمة الصرف نقص -أ :القطاع خطر محتمل يهدد سلامة هيكل بحرية بيت لاهيا لمياه الصرف الصحي ب .الصحي

أهم التوصيات

يجب على حكومة إسرائيل أن تدرك أن الوضع المائي والصرف الصحي عنصر أساسي من خذ الترتيبات الفورية لتسهيل عناصر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن تت مضخة من مضخات المياه والصرف الصحي 170 توزيع الوقود على ما يقرب من -أ :الآتي صيانة بحير بيت لاهيا لمياه الصرف الصحي ب . في قطاع غزة كي تتمكن من العمل من استعادة إمدادات الكهرباء المنتظمة بأسرع ما يمكن للحد -ج . وحماية سلامة هيكلها الاعتماد على الوقود لتشغيل المولدات

التفاصيل

الوضع المائي والصحي في قطاع غزة بصورة عامة

الاستنتاجات

- جميع مضخات المياه والصرف الصحي تقريبا لا تعمل نظرا لانعدام الكهرباء •
- فمصلحة المياه تملك الاحتياطية وتناقص إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات لا تستطيع توزيعها وهي لا (لتر فقط اليوم 10000) احتياطيا محدودا جدا من الوقود ومخزون قطع الغيار وغيرها من .تكفي لأكثر من يوم واحد من الضخ إذا ما تم توزيعها قبل العمليات العسكرية بحاجة ماسة إلى تجديد لوازم الصيانة الذي استنفذ
- النقص الناتج عن ذلك في المياه الصالحة للشرب وفيضان مياه الصرف الصحي •
- وجميع سكان قطاع غزة .في مناطق المدن أصبح يمثل خطرا داهما على الصحة العامة
- تقريبا هم اعتبارا من اليوم دون ماء جار ويعتمدون على مخزونهم الخاص من المياه وبعض المناطق السكنية .المياه الخصوصية والقليل من المياه التي يبيعها موزعو غمرتها مياه الصرف الصحي وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا حيث عطلت مضخات المياه إن الوقود لا يصل إلى المضخات، حتى حين يتوفر على الحدود بين إسرائيل •
- والقطاع، نظرا لانعدام وسائل النقل الآمنة مع استمرار العمليات العسكرية

توصيات

يجب أن تقوم حكومة إسرائيل على الفور بتسهيل دخول الوقود وقطع الغيار وموظفي الصيانة إلى المنطقة وان تعمل بشكل فاعل على ضمان سلامة انتقالهم إلى مضخات المياه والصرف الصحي التي تشغلها مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه ستعادة إمدادات الكهرباء المنتظمة بأسرع ما يمكن كما يجب بذل الجهد لا ,الفلسطينية للحد من الاعتماد على الوقود لتشغيل المولدات

بحيرة بيت لاهيا لمياه الصرف الصحي

الاستنتاجات

- والمضخات. يحتاج هيكل البحيرة إلى صيانة مستمرة وحريسة في الأحوال العادية.
- واض الترشيح، وهو الأمر الضروري التي تنقل مياه الصرف الصحي من البحيرة إلى أح وسلامة هيكل. لتخفيف الضغط عن الهيكل، لا تعمل نظرا لنقص الكهرباء والوقود البحيرة معرضة للخطر من قبل التأثير المحتمل لانفجارات قريبة أو لانفجارات صوتية عض القنابل الصوتية واحتمال تساقط الأمطار الغزيرة.
- من ساكني المناطق 10000 رة سيهدد بإغراق ما يقرب من في حل انهيار هيكل البحي.
- المحيطة ويسبب بكارثة بيئية وصحية أكبر.

يجب على حكومة إسرائيل ان تعمل على الفور على تسهيل دخول الوقود :التوصيات وقطع الغيار وموظفي الصيانة العاملين لدى سلطة المياه الفلسطينية ووصول كل ذلك بالإضافة إلى الكف عن تعمد استهداف الهيكل نفسه، إذ . لام إلى موقع البحيرة بس . يجب تأمين منطقة واسعة يحظر فيها إطلاق النار حول البحيرة

أو سلطة [108-287-599-970+] مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة :لمزيد من المعلومات [2409022-2-970+] المياه الفلسطينية في رام الله

2009 كانون ثاني 7

<http://go.worldbank.org/I2N31FVUA0>Permanent URL for this page: